

本溪市城镇燃气安全排查整治工作专班办公室

本燃安办发〔2022〕5号

关于加快推进全市燃气安全隐患排查 整治工作进度的通知

本溪港华燃气有限公司：

在全省开展的城镇燃气安全隐患排查整治工作中，我市目前排名靠后，全市共有燃气管道用户 32.7 万户，你公司用户 31 万户，占比约 94.8%，现你公司完成排查 4.2730 万户，排查进度仅为 13.78%；且长寿命连接软管、自闭阀、工商业燃气报警器安装的推进工作也远远滞后。经市工作专班研究，现向你公司提出如下要求：

一、要组织调配好数量充足的专业排查技术力量。要增加专业排查技术人员力量，确保人员数量充足、排查队伍稳定，积极配合县（区）政府开展排查工作，与社区人员制定计划并利用早、晚及周末黄金时间进行排查，提高入户率。

二、要保障燃气安全专项排查整治工作的应用资金。要在整个排查整治工作过程中，保障人员配备资金、物料资金、宣传资金应用到位，不能因资金问题影响全市排查进度。要合理保障专业技术人员的收益，稳定排查及整改专业技术队伍力量。

三、要加快排查速度，提高排查效率。要按照省、市工作专班要求的内容开展排查工作，简化你公司内部排查工作中的非必要管理程序，提高排查速度和质量，排查隐患内容主要把握以下方面：室内燃气盘管、立管严重腐蚀；燃气设施漏气；铝塑管有折痕、90度弯角、外伤或严重热辐射；未使用长寿命连接软管；使用直排式热水器；燃气热水器或壁挂炉无烟道；有燃气表但无表后管线且未封堵；灶前阀门为旋塞阀门；使用非熄火保护灶具；使用三无节能罩；燃气热水器及壁挂炉烟道未伸向室外；燃气热水器及壁挂炉为非金属烟道；燃气热水器及壁挂炉安装在卧室、浴室、柜内、或通风不良区域；有液化气、燃油、燃煤、酒精等第二火源的隐患；其他隐患可以先下发隐患整改通知，后续由政府相关部门推进整改，排查工作力争7月份前完成。

四、要加快推进自闭阀、长寿命连接软管及工商业燃气报警器的安装工作。要在达到国家规范标准的基础上，提供2种以上品牌产品供用户选择；长寿命连接软管推荐使用不锈钢波纹软管（连接方式可按实际安装条件选用双螺式连

接、一螺一插式连接、双插式连接)。要确保于今年 12 月底前，全市管道燃气用户自闭阀和长寿命连接软管安装率达到 80%。

请你公司切实履行好燃气经营企业安全生产主体责任，立即组织落实执行，全力保障我市燃气安全隐患排查整治工作有序推进，坚决遏制燃气领域安全事故的发生，维护和保障人民群众生命和财产安全。

本溪市城镇燃气安全排查整治专班办公室
(市住建局代章)

2022 年 03 月 17 日